

BASIC Commander® & InnoBASIC™ Workshop

補充指令手冊

版本 0.1

目錄

#DEFINE 相關指令	3
額外 DEBUG 相關指令	5
SOUND指令	7
I2C序列輸出入指令	8
UART序列輸出入指令	15
CATCAN AI Servo 相關指令	21

#DEFINE 相關指令

1. **#DEFINE Parameter {Value}** 使用者可以定義參數為固定常數值，或是定義該參數為有效
2. **#IFDEF Parameter** 判斷參數是否有效，若有效則執行下面的程式，直到#ENDIF, #ELSEIF, 或#ELSE
3. **#IFNDEF Parameter** 判斷參數是否有被定義，如果沒有定義，就執行下面的程式，直到#ENDIF
4. **#ELSEIF Parameter** 在有#IFDEF 起始的程式段落之後，判斷參數是否有效，若有效則執行下面的程式，直到#ENDIF, #ELSEIF, 或#ELSE
5. **#ELSE** 在有#IFDEF 起始的程式段落之後，判斷參數是否有效，若有效則執行下面的程式，直到#ENDIF
6. **#ENDIF** 在有#IFDEF 起始的程式段落之後，用來結束相關執行程式位置

Example 1: (根據#DEFINE 是否有設定，顯示不同值於終端視窗)

```
#DEFINE DEBUG_MSG
    'Set this line to show bVal1 and mark this to show bVal2
Sub Main()
    Dim bVal1, bVal2 As Byte
#IFDEF DEBUGMSG
    Debug bVal1
#ELSE
    Debug bVal2
#ENDIF
End Sub
```

Example 2: (根據#DEFINE 是否有設定，顯示不同值於終端視窗)

```
#DEFINE TEST      ' Mark this line the program will display "Normal Mode"
Sub Main()
#IFDEF TEST
    Debug "Test Mode", CR
#ENDIF

#IFNDEF TEST
    Debug "Normal Mode", CR
#ENDIF
End Sub
```

Example 3: (顯示#DEFINE 的參數值於終端視窗)

```
#DEFINE MOTOR_SPD_A 100
#DEFINE MOTOR_SPD_B 102
Sub Main()
    Debug "Motor A speed is ", MOTOR_SPD_A, CR  ' Show 100
    Debug "Motor B speed is ", MOTOR_SPD_B, CR  ' Show 102
End Sub
```

額外 DEBUG 顯示相關指令

1. **Debugfile *Item* {, *Item*}** 操作方式與 **Debug** 相同，差異為除了將訊息顯示在終端視窗之外，也同時會顯示訊息在指定的檔案中，在設定裡(工具/偏好設定/終端視窗)可以選擇檔案名稱，以及檔案擺放的位置
2. **DebuginFile *Item*** 操作方式與 **Debugin** 相同，差異為不是從終端視窗讀取輸入值，而是從指定的檔案中讀取輸入值，檔案名稱與位置可以在設定中(工具/偏好設定/終端視窗)調整
3. **Keyin *Item*** 與 **Debugin** 相同，會讀取終端視窗的輸入值，但不須按下“Enter”，就會繼續執行後續的程式
4. **Keyscan *Item*** 與 **Keyin** 相同，會讀取終端視窗的輸入值，且不須按下“Enter”，而且不管使用者是否有輸入，都會繼續執行後面的程式，在沒有輸入的情況下，讀取到的值為數值 0

Example 1:

```
Sub Main()  
    Dim i, j As Byte  
  
    For i = 1 to 9  
        For j = 1 to 9  
            Debugfile %DEC3R i * j  
        Next  
  
        Debug CR  
    Next  
End Sub
```

Example 2:

```
Sub Main()  
    Dim cKey As Byte  
  
    Do  
        KeyIn cKey  
        Debug %CHR cKey ' Show character on terminal screen  
    Loop  
End Sub
```

Example 3:

```
Sub Main()  
    Dim cKey As Byte  
  
    Do  
        KeyScan cKey  
  
        If cKey<>0 then  
            Debug %CHR cKey ' Show character on terminal screen  
        End If  
    Loop  
End Sub
```

SOUND指令

SOUND

SOUND Pin, Duration, Frequency

功能

操作於指定的引腳產生方波訊號

Pin 常數或變數值(0-23)，用來指定方波訊號產生的引腳。對一個24引腳BASIC Commander®，這個引腳值的範圍0~15。

Duration 常數或變數值(0~65535)用來定義產生訊號時間長度。單位為ms。

Frequency 常數或變數值(0~65535)用來定義方波頻率。單位為Hz。

範例

以下程式是以SOUND指令透過P.0引腳去驅動壓電式蜂鳴器發出低音Do，維持5s的例子。(音符Do，所須頻率為523Hz)

```
Sub main( )  
  
    SOUND 0,5000,523  
  
End Sub
```

I2C序列輸出入指令

I2COUT

I2COUT *SDA, SCL, SlaveID, { Address {Length}, } [OutputData...] { ,Err_Label }*

功能

SDA 常數或變數值(0~23)，用來指定產生I2C訊號的SDA引腳。初始時這個引腳會被設成輸入模式，當指令完成時會持續設為輸入模式。對一個24引腳BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

SCL 常數或變數值(0~23)，用來指定產生I2C訊號的SCL引腳。初始時這個引腳會被設成輸入模式，當指令完成時會持續設為輸入模式。對一個24引腳BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

SlaveID 常數或變數值(0~127)，用來指定產生I2C Slave裝置所擁有的唯一ID。

Address 選擇性常數或變數值(0~4,294,967,295)，用來指定產生I2C Slave裝置端所需要的Memory Address。可透過**Length**來決定所需的Address長度(byte長度)

Length 選擇性常數或變數值(0~255)，用來指定所需的Address格式設定。

定義方式：

步驟一：決定 Address 資料長度	可設定範圍0~4。單位：Byte 註：設定為0時，代表傳送完整Address資料。
步驟二： 決定先寫入 High Byte 或 Low Byte 。	Low Byte First = 0 High Byte First = 128
步驟三：請將前兩步驟的所得結果 相加即為 Length 數值	Length = results of step 1 to 2

Ex：若Length = 2，則資料長度為2Byte由Low Byte先寫入。

若Length = 2 + 128，則資料長度為2Byte由High Byte先寫入。

OutputData 一連串常數或變數的清單，用來指定所需要傳輸的資料

OutputData參數格式

Value{[L]}	Value 可以是1~4byte大小的任意常數或變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅輸出Value參數部份數值(從low byte算起)，L=0時則會輸出完整Value數值，L>Value參數長度時則會以Value參數長度為準
String{[L]}	String 可以是使用者所宣告的任何字串變數，L則為0~255的常數或變數，String輸出會把0當做結束字元，String若有L參數則可決定僅輸出部份String長度(從第0個byte算起)，但也有可能先看到0而結束輸出，L=0時則會輸出完整String長度，L>String長度時則會以String長度為準
Array{[L]}	Array 可以是使用者所宣告的任何矩陣變數，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅輸出部份Array長度(從第0個byte算起)，L=0時則會輸出完整Array長度，L>Array長度時則會以Array長度為準
%Rep Value{[L]}	Value 可以是1~4byte大小的任意常數或變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則決定要將Value數值重複幾次輸出，L=0時等同於L=1會將Value數值輸出一一次
TEXT	可直接字串輸出 例如 “Hello World!”

Err_Label 用來指定當I2C資料傳輸錯誤時，強迫跳躍的程式標籤

範例程式:

```
Sub main()

    Dim SDA as Byte
    Dim SCL as Byte
    Dim SlaveID as Byte
    Dim Address1 as Byte
    Dim Address2 as DWord
    Dim Value1 as byte
    Dim Value2 as Word
    Dim Value4 as DWord
    Dim MyString as String*20
    Dim MyArray(9) as byte = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
```

```
Dim L1          as byte
Dim L2          as byte
Dim L3          as byte
```

SDA=1 '將 SDA 設定在 Pin 1

SCL=2 '將 SCL 設定在 Pin 2

SlaveID=30

Address1=12

Address2=34562

L1=2

L2=5

L3=130

MyString="Hello World!"

```
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value1]      '輸出 1byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value2]      '輸出 2byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value4]      '輸出 4byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value4 | L1]  '輸出 2byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [MyString]    '輸出"Hello World!"字串資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [MyString | L2] '輸出"Hello"字串資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [MyArray]     '輸出{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [MyArray | L2] '輸出{0,1,2,3,4}的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [%Rep Value1 | L1]
      '重複輸出 Value1 的資料兩次
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, ["Hello World!"]
      '輸出"Hello World!"字串資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [1234]        '輸出 1234 (2 byte)資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address1, [Value1]
      '輸出 1byte 的 Address 和 1byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address2, [Value1]
      '輸出 4byte 的 Address 和 1byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address2 | L1, [Value1]
      '輸出 2byte 的 Address(Low Byte First) 和 1byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address2 | L3, [Value1]
      '輸出 2byte 的 Address(High Byte First) 和 1byte 的資料
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value1], Err_Label
      '輸出 1byte 的資料及設定 I2C 傳輸錯誤強迫跳躍標籤
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address2 | L1, [Value1], Err_Label
```

‘輸出 2byte 的 Address 和 1byte 的資料

‘及設定 I2C 傳輸錯誤強迫跳躍標籤

```
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, [Value1, Value4, MyString|L2, MyArray, MyArray|L2]
```

‘可將資料合併輸出

```
I2COUT SDA, SCL, SlaveID, Address2, [Value1, Value2, 1234], Err_Label
```

‘可任意組合I2C傳輸所需設定

Err_Label:

```
Debug "I2C Error! ", CR, CR
```

```
Do
```

```
Loop
```

```
End sub
```

I2CIN

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, { Address {Length}, } [ InputData... ] { ,Err_Label }
```

功能

SDA 常數或變數值(0~23)，用來指定產生I2C訊號的SDA引腳。初始時這個引腳會被設成輸入模式，當指令完成時會持續設為輸入模式。對一個24引腳 BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

SCL 常數或變數值(0~23)，用來指定產生I2C訊號的SCL引腳。初始時這個引腳會被設成輸入模式，當指令完成時會持續設為輸入模式。對一個24引腳 BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

SlaveID 常數或變數值(0~127)，用來指定產生I2C Slave裝置所擁有的唯一ID。

Address 選擇性常數或變數值(0~4,294,967,295)，用來指定產生I2C Slave裝置端所需要的Memory Address。可透過**Length**來決定所需的Address長度 (byte長度)

Length 選擇性常數或變數值(0~255)，用來指定所需的Address格式設定。

定義方式：

步驟一：決定 Address 資料長度	可設定範圍0~4。單位：Byte 註：設定為0時，代表傳送完整Address資料。
步驟二： 決定先寫入High Byte或Low Byte。	Low Byte First = 0 High Byte First = 128
步驟三：請將前兩步驟的所得結果相加即為Length數值	Length = results of step 1 to 2

Ex：若Length = 2，則資料長度為2Byte由Low Byte先寫入。

若Length = 2 + 128，則資料長度為2Byte由High Byte先寫入。

InputData 一連串變數的清單，用來指定所需要接收的資料空間

InputData參數格式

Value{[L]}	Value 可以是1~4byte大小的變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅接收Value參數部份數值(從low byte算起)，L=0時則會接收完整Value數值，L>Value參數長度時則會以Value參數長度為準
String{[L]}	String 可以是使用者所宣告的任何字串變數，L則為0~255的常數或變數，String接收會把0當做結束字元，String若有L參數則可決定僅接收部份String長度(從第0個byte算起)，但也有可能先看到0而結束輸出，L=0時則會接收完整String長度，L>String長度時則會以String長度為準
Array{[L]}	Array 可以是使用者所宣告的任何矩陣變數，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅接收部份Array長度(從第0個byte算起)，L=0時則會接收完整Array長度，L>Array長度時則會以Array長度為準
%Skip Value	Value 可以是0~255(1byte)的常數或變數，可決定要跳過Value數值筆數的資料讀取

Err_Label 用來指定當I2C資料傳輸錯誤時，強迫跳躍的程式標籤

範例程式:

```
Sub main()
```

```
Dim SDA as Byte
Dim SCL as Byte
Dim SlaveID as Byte
Dim Address1 as Byte
Dim Address2 as DWord
Dim Value1 as byte
Dim Value2 as Word
Dim Value4 as DWord
Dim MyString as String*20
Dim MyArray(9) as byte
Dim L1 as byte
Dim L2 as byte
Dim L3 as byte
```

```
SDA=1 '將 SDA 設定在 Pin 1
```

```
SCL=2 '將 SCL 設定在 Pin 2
```

```
SlaveID=30
```

```
Address1=12
```

```
Address2=34562
```

```
L1=2
```

```
L2=5
```

```
L3=130
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [Value1] '接收 1byte 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [Value2] '接收 2byte 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [Value4] '接收 4byte 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [Value4|L1] '接收 2byte 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [MyString] '接收完整字串資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [MyString|L2] '僅接收 5byte 資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [MyArray] '接收完整 Array 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [MyArray|L2] '僅接收 5byte 資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, [%Skip Value1]
```

```
'略過 Value1 筆數的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, Address1, [Value1]
```

```
'輸出 1byte 的 Address 和接收 1byte 的資料
```

```
I2CIN SDA, SCL, SlaveID, Address2, [Value1]
```

```

        '輸出 4byte 的 Address 和接收 1byte 的資料
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, Address2|L1, [Value1]
        '輸出 2byte 的 Address(Low Byte First) 和接收 1byte 的資料
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, Address2|L3, [Value1]
        '輸出 2byte 的 Address(High Byte First) 和接收 1byte 的資料
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, [Value1] ,Err_Label
        '接收 1byte 的資料及設定 I2C 傳輸錯誤強迫跳躍標籤
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, Address2|L1 ,[Value1] ,Err_Label
        '輸出 2byte 的 Address 和接收 1byte 的資料
        '及設定 I2C 傳輸錯誤強迫跳躍標籤
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, [Value1, Value4, MyString|L2, MyArray, MyArray|L2]
        '可將資料合併接收
I2CIN  SDA, SCL, SlaveID, Address2, [Value1, Value2] ,Err_Label
        '可任意組合I2C傳輸所需設定

```

Err_Label:

```

    Debug  "I2C Error! ", CR, CR
    Do
    Loop
End sub

```

UART序列輸出入指令

SEROUT

SEROUT *Tpin, Baudmode, { Pace, } [OutputData1, OutputData2.....]*

功能

Tpin 常數或變數值(0-23)，用來指定產生Uart訊號的引腳。初始時這個引腳會被設成輸出模式，當指令完成時會持續設為輸出模式。對一個24引腳BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

Baudmode 常數或變數值(0-65535)，用來指定所需要的BaudRate資訊、傳輸模式以及even-parity檢查

如何決定**Baudmode** ?

步驟一：由 Baud Rate 決定所需 Period (bits 0 ~ 11)	Period = 4096- INT(2,000,000 / baud rate) 注意: INT為無條件取至整數 Baud rate最大值請勿超過80,000(bps) Baud rate最小值請勿小於500(bps)
步驟二：是否需要位元 檢查(bit 13)	8-bit/no-parity = 0 7-bit/even-parity = 8192
步驟三：是否需反相輸出 (bit 14)	True (non-inverted) = 0 Inverted = 16384
步驟四：選擇driven或是open模 式輸出 (bit 15)	Driven = 0 Open = 32768
步驟五：請將前四步驟的所得結果 相加即為 Baudmode 數值	Baudmode = results of step 1 to 4

Pace 常數或變數值(0-65535)，用來指定傳輸資料(byte)之間的延遲時間，單位為1ms。

OutputData 一連串常數或變數的清單，用來指定所需要傳輸的資料

OutputData參數格式

Value{[L]}	Value 可以是1~4byte大小的任意常數或變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅輸出Value參數部份數值(從low byte算起)，L=0時則會輸出完整Value數值，L>Value參數長度時則會以Value參數長度為準
String{[L]}	String 可以是使用者所宣告的任何字串變數，L則為0~255的常數或變數，String輸出會把0當做結束字元，String若有L參數則可決定僅輸出部份String長度(從第0個byte算起)，但也有可能先看到0而結束輸出，L=0時則會輸出完整String長度，L>String長度時則會以String長度為準
Array{[L]}	Array 可以是使用者所宣告的任何矩陣變數，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅輸出部份Array長度(從第0個byte算起)，L=0時則會輸出完整Array長度，L>Array長度時則會以Array長度為準
%Rep Value{[L]}	Value 可以是1~4byte大小的任意常數或變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則決定要將Value數值重複幾次輸出，L=0時等同於L=1會將Value數值輸出一一次
TEXT	可直接字串輸出 例如 “Hello World!”

範例程式:

```
Sub main()

    Dim Tpin           as Byte
    Dim Baudmode       as Word
    Dim Pace           as Word
    Dim Value1         as byte
    Dim Value2         as Word
    Dim Value4         as DWord
    Dim MyString       as String*20
    Dim MyArray(9) as byte = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
    Dim L1             as byte
    Dim L2             as byte

    #Define BaudRate   38400    '可自行設定 值域必需要在 40000~500 之間
    #Define ParityCheck 8192    '定義位元(Parity)檢查
```



```
#Define Inverted 16384 '定義反相輸出
#Define Open 32768 '定義 Open Drain 輸出
```

```
Tpin=1 '將 UART 輸出設定在 Pin 1
```

```
L1=2
```

```
L2=5
```

```
Pace=10
```

```
MyString="Hello World!"
```

```
Baudmode= (4096 - (2000000\BaudRate))+ Inverted+ Open
```

```
'設定傳輸模式為 38400bps,Inverted,Open,
```

```
SEROUT Tpin, Baudmode, [Value1] '輸出 1byte 的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [Value2] '輸出 2byte 的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [Value4] '輸出 4byte 的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [Value4|L1] '輸出 2byte 的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [MyString] '輸出"Hello World!"字串資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [MyString|L2] '輸出"Hello"字串資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [MyArray] '輸出{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [MyArray|L2] '輸出{0,1,2,3,4}的資料
SEROUT Tpin, Baudmode, [%Rep Value1|L1] '重複輸出 Value1 的資料兩次
SEROUT Tpin, Baudmode, ["Hello World!"] '輸出"Hello World!"字串
```

資料

```
SEROUT Tpin, Baudmode, [1234] '輸出 1234 (2 byte)資料
```

```
SEROUT Tpin, Baudmode, [Value1, Value4, MyString|L2, MyArray,
MyArray|L2]
```

'可將資料合併輸出

```
SEROUT Tpin, Baudmode, Pace, [%Rep Value1|L1, "Hello World!",1234]
```

'設定資料間隔10ms輸出

```
End sub
```

SERIN

SERIN *Rpin, Baudmode, { Timeout, } [InputData...] { ,Plabel } {,Tlabel }*

功能

Rpin 常數或變數值(0-23)，用來指定接收Uart訊號的引腳。初始時這個引腳會被設成輸入模式，當指令完成時會持續設為輸入模式。對一個24引腳BASIC commander®，這個引腳值的範圍為0~15。

Baudmode 常數或變數值(0-65535)，用來指定所需要的BaudRate資訊、傳輸模式以及even-parity檢查

如何決定**Baudmode** ?

步驟一：由 Baud Rate 決定所需 Period (bits 0 ~ 11)	Period = 4096- INT(2,000,000 / baud rate) 注意: INT為無條件取至整數 Baud rate最大值請勿超過40,000(bps) Baud rate最小值請勿小於500(bps)
步驟二：是否需要位元 檢查(bit 13)	8-bit/no-parity = 0 7-bit/even-parity = 8192
步驟三：是否需反相輸出 (bit 14)	True (non-inverted) = 0 Inverted = 16384
步驟四：請將前三步驟的所得結果 相加即為 Baudmode 數值	Baudmode = results of step 1 to 3

Timeout 常數或變數值(0-65535)，用來指定接收每筆資料(byte)的最大等待時間，單位為1ms。

InputData 一連串變數的清單，用來指定所需要接收的資料空間

InputData參數格式

Value { L}	Value 可以是1~4byte大小的變數值，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅接收Value參數部份數值(從low byte算起)，L=0時則會接收完整Value數值，L>Value參數長度時則會以Value參數長度為準
String { L}	String 可以是使用者所宣告的任何字串變數，L則為0~255的

	常數或變數，String接收會把0當做結束字元，String若有L參數則可決定僅接收部份String長度(從第0個byte算起)，但也有可能先看到0而結束輸出，L=0時則會接收完整String長度，L>String長度時則會以String長度為準
Array{[L]}	Array 可以是使用者所宣告的任何矩陣變數，L則為0~255的常數或變數，若有L參數則可決定僅接收部份Array長度(從第0個byte算起)，L=0時則會接收完整Array長度，L>Array長度時則會以Array長度為準
%Skip Value	Value 可以是0~255(1byte)的常數或變數，可決定要跳過Value數值筆數的資料讀取

利用不同的InputData存放空間接收資料時，將會在轉換不同InputData存放空間時耗費較多處理時間，因此在較快的BaudRate下，若是發送資料的一方在發送資(Byte與Byte之間)的延遲時間過短，有可能造成在雙方在同樣的BaudRate之下，也會發生資料傳輸錯誤的情形，解決方法如下：

1. 增加發送端Pace時間(byte與byte之間的延遲時間)
2. 同時降低雙方BaudRate設定
3. 將不同資料存放空間整合成一個資料存放空間

PLabel 用來指定當位元檢查(parity check)錯誤時，強迫跳躍的程式標籤

TLabel 用來指定當等待時間逾期，強迫跳躍的程式標籤

範例程式:

```
Sub main()

    Dim Rpin          as Byte
    Dim Baudmode      as Word
    Dim Timeout       as Word
    Dim Value1        as byte
    Dim Value2        as Word
    Dim Value4        as DWord
    Dim MyString      as String*20
    Dim MyArray(9)   as byte
    Dim L1            as byte
    Dim L2            as byte
    #Define BaudRate 38400 '可自行設定 值域必需要在 40000~500 之間
```

```

#Define ParityCheck 8192 '定義位元(Parity)檢查
#Define Inverted 16384 '定義反相輸入

Rpin=1 '將 UART 輸入設定在 Pin 1
L1=2
L2=5
Timeout=100
Baudmode= (4096 - (2000000\BaudRate)) + ParityCheck + Inverted
'設定傳輸模式為 38400bps,Inverted

SERIN Rpin, Baudmode, [Value1] '接收 1byte 的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [Value2] '接收 2byte 的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [Value4] '接收 4byte 的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [Value4 | L1] '接收 2byte 的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [MyString] '接收完整 MyString 字串資料
SERIN Rpin, Baudmode, [MyString | L2] '僅接收 5byte 資料
SERIN Rpin, Baudmode, [MyArray] '接收完整 myArray 資料
SERIN Rpin, Baudmode, [MyArray | L2] '僅接收 5byte 的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [%Skip Value1] '略過 Value1 筆數的資料
SERIN Rpin, Baudmode, [Value1, Value4, MyString | L2, MyArray, MyArray | L2]
'可將資料合併接收
SERIN Rpin, Baudmode, [Value2], Parity_Error_Label
'設定位元檢查(Parity check)錯誤時 強迫跳躍的程式標籤
SERIN Rpin, Baudmode, Timeout, [Value2], Timeout_Label
'設定等待資料逾時時 強迫跳躍的程式標籤
SERIN Rpin, Baudmode, Timeout, [Value2], Parity_Error_Label, Timeout_Label
'可同時設定位元檢查錯誤及等待逾時的跳躍程式標籤

Parity_Error_Label:
Debug "Parity Check Error!",CR
Timeout_Label:
Debug "Timeout!",CR

'設定資料間隔10ms接收

End sub

```

CATCAN AI Servo 相關指令

CATCAN 智能伺服機函數分類

- 資訊函數：這些函數可回報伺服機相關資訊。如：溫度、電壓、運動速度、目前位置、目的地位置。

Catcan_GetCurrentPos(SDA,SCL,ID,Position) 取得目前的座標的 ADC 值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Position: 為 SmartServo 的運動目的做標範圍為 0-1024, 但若是啟動了邊界保護機制, 則就僅能在限定的邊界內運動超過伺服機則不會接受該任務, 會以邊界為主。

```
Sub main()
```

```
Dim Position As Word
```

```
Do  
Catcan_SetPos(12,13,16,0)  
Pause 1000  
  
Catcan_SetPos(12,13,16,1024)  
Pause 1000  
Loop
```

```
End Sub
```

Catcan_GetCurrentPos(SDA,SCL,ID,Position) 取得目前的座標參數值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Position: 為輸出用參數，將變數帶入此欄位之後呼叫此參數可將數伺服機目前的位置傳出。

```
Sub main()  
  
Dim Position As Word  
  
Do  
Catcan_SetPos(12,13,16,0)  
Catcan_GetCurrentPos(12,13,16,Position)  
Debug "Current position and the variable I is ", Position  
Debug CR  
Pause 1000  
  
Catcan_SetPos(12,13,16,1024)  
Catcan_GetCurrentPos(12,13,16,Position)  
Debug "Current position and the variable I is ", Position  
Debug CR  
Pause 1000  
Loop  
End Sub
```

Catcan_GetDestinedPos(SDA,SCL,ID,Position) 取得目的地座標參數值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin，為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin，須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID（10 進位）。

Position: 將資料傳輸至參數，可供輸出使用。

```
Sub main()  
  
Dim Position As Word  
  
Do  
Catcan_SetPos(12,13,16,0)  
Catcan_GetDestinedPos(12,13,16,Position)  
Debug "Destine position and the variable I is ", Position  
Debug CR
```

```

Pause 1000

Catcan_SetPos(12,13,16,1024)
Catcan_GetDestinedPos(12,13,16,Position)
Debug "Destine position and the variable I is ", Position
Debug CR
Pause 1000
Loop
End Sub

```

Catcan_GetSpeed(SDA,SCL,ID,Speed) 取得目前 Servo 的運動速度相對值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Speed: 將資料傳輸至參數, 可供輸出使用。

```

Sub main()

Dim Speed As Word

Do
Catcan_SetPos(12,13,16,0)
Catcan_GetSpeed(12,13,16,Speed)
Debug "Servo Speed is ", Speed
Debug CR
Pause 1000

Catcan_SetPos(12,13,16,1024)
Catcan_GetSpeed(12,13,16,Speed)
Debug "Servo Speed ", Speed
Debug CR
Pause 1000
Loop
End Sub

```

Catcan_GetCurrent(SDA,SCL,ID,Current) 取得目前 Servo 的附載電流相對值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Current: 取得伺服機上的附載。

執行下列的程式, 然後將伺服裝上附載, 在有附載的情況下可以發現電流質會變化。

※注意事項: 因為伺服馬達需要再付載足夠大的情況下才會啟動馬達, 因此載體需要有一定重量的負載。

```
Sub main()
```

```
Dim Current As Word
```

```
Do
```

```
  Catcan_GetCurrent(12,13,16,Current)
```

```
  Debug "Servo Speed is ", Current
```

```
  Debug CR
```

```
  Pause 1000
```

```
  Catcan_GetCurrent(12,13,16,Current)
```

```
  Debug "Servo Speed ", Current
```

```
  Debug CR
```

```
  Pause 1000
```

```
Loop
```

```
End Sub
```

Catcan_GetVoltage(SDA,SCL,ID,Voltage) 取得目前 Servo 的電壓相對質

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Voltage: 取得伺服機上的電壓值。


```

Sub main()

Dim Voltage As Word

    Do
        Catcan_GetCurrent(12,13,16,Voltage)
        Debug "Servo Voltage is ", Voltage
        Debug CR
        Pause 1000

        Catcan_GetCurrent(12,13,16,Voltage)
        Debug "Servo Voltage ", Voltage
        Debug CR
        Pause 1000
    Loop

End Sub

```

- 運動函數：設定目的地，啟動/解除伺服機內的 PWM 輸出。

Catcan_SetPos(SDA,SCL,ID,Position) 設定 SmartServo 的目的作標 ADC 值

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

Position: 目的地的座標。

```

Sub main()

    Do
        Catcan_SetPos(12,13,16,200)
        Pause 1000

        Catcan_SetPos(12,13,16,1200)
        Pause 1000
    Loop

End Sub

```

Catcan_EnablePWM(SDA,SCL,ID) 啟動馬達輸出

Catcan_DisablePWM(SDA,SCL,ID) 啟動馬達輸出

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

※注意事項: 智能伺服起動時會以當時角度為初始位置, 因此若在 PWM 為輸出使用者將感受不到變化。

```
Sub main()
```

```
Do
```

```
Catcan_EnablePWM(12,13,16) 'Motor with Power
```

```
Pause 2000
```

```
Catcan_DisablePWM(12,13,16,1200) 'Motor without Power
```

```
Pause 2000
```

```
Loop
```

```
End Sub
```

- 工程函數: 設定伺服機的參數 ID (識別碼), 掃描線上伺服機 ID。

Catcan_ChangeAddress(SDA,SCL,ID,NewID)

Catcan_EnablePWM(SDA,SCL,ID) 啟動馬達輸出

Catcan_DisablePWM(SDA,SCL,ID) 啟動馬達輸出

參數說明

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

ID: 原有為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

NewID: 新為 SmartServo 的 ID (10 進位)。

※注意事項: 使用此功能後, 後續的控制須採用 NEW_ID 參數。

```
Sub main()
```

```
Dim ID As Word
```

```
Catcan_ChangeAddress(12,13,16,18)
```

```
Pause 500
```

```
End Sub
```

```
Status=Catcan_ScanServoID(SDA,SCL,ID)
```

SDA: 為 SDA Pin, 為 Basic Commander 中的 Pin 名。

SCL: 為 SCLP Pin, 須為 Basic Commander 中的 Pin 名。

```
Sub main()
```

```
Dim ID As Word
```

```
Do
```

```
Catcan_ScanServoID(12,13,ID)
```

```
Debug "Servo ID is ", ID
```

```
Debug CR
```

```
Pause 500
```

```
Loop
```

```
End Sub
```