

Joystick 3A

三軸搖桿與搖桿按鍵模組

版本: V2.0



產品介紹: 利基 Joystick 3A 模組提供簡易的設定與位置取得指令，讓使用者可以規劃符合自己需求的搖桿。透過 cmdBUS 與利基的 BASIC Commander 連接，就可以執行各種專屬的應用指令。不論是機器手臂，機器人操縱，都可以直覺的達成。提供直角坐標與極座標兩種定址方式，使用者可以根據需求，任意更換所要的回傳座標系。除了平面的控制，也有旋轉軸向與按鍵，可以控制更複雜的應用。


應用方向:

- 連結機器手臂，以極座標直接設定手臂所要旋轉的角度。
- 加裝配合無線輸出，控制各種遙控車，飛機等應用。
- 各種測試機具的操作。
- 搭配馬達模組做馬達加速控制，可以搭配按鍵做定速功能。
- 控制利基應用科技的各項應用套件。

產品特色:

- 設定容易，只要使用 cmdBUS 連接 BASIC Commander，就可以用專屬的指令做各種應用。
- 三軸操作，可以移動搖桿在平面做兩軸的操作，也可以轉動搖桿進行第三軸的控制。
- 提供兩種回傳座標值:直角坐標與極座標，可以隨時選擇所要的回傳方式，或是混合使用。
- 可以回傳四向與八向搖桿位置，快速直覺應用到各種基本控制。
- 原點範圍可以自由設定 0~10%的變動值，避免跳動。
- 各種座標值的回傳，都可以設定極限值範圍，讓使用者可以限定搖桿所要的操作範圍。
- 回傳刻度可以設定 128 個刻度值，極座標角度範圍值可以設定 360 個刻度值，可以分開設定所需要的精準度。
- 提供搖桿按鍵，在搖桿上方有自定按鍵，可以自行設定按鍵功能，包括按鍵的連續觸發起動時間，以及連續觸發的速率，都可以透過指令設定。
- 提供校正功能，並有校正按鈕，操作中隨時中斷，進行搖桿的校正。
- 可透過 I2C 方式，下達指令。

連接方式: 直接將 ID 開關撥至欲設定的編號，再將 cmdBUS 連接至 Basic Commander 上對應的腳位，就可透過 Basic Commander 執行操作。



產品規格:




圖 1: 模組腳位與開關介紹



進入校正模式後(紅色 LED 燈閃爍時)，請將搖桿推到頂點，再沿著頂點繞兩圈，以取得 XY 軸向的最大與最小值，接著旋轉 Z 軸，請分別旋轉到左極限與右極限，並在極限處停留兩秒，讓搖桿記錄 Z 軸最大與最小值，最後將搖桿靜置於中心點，等候三秒，讓搖桿記錄完 XYZ 軸的中心點值，最後再按下搖桿上方的按鈕，結束校正模式。
 若是不小心啟動校正模式，可以再按下校正鈕，就可以離開校正模式。





圖 2: 搖桿規格 (單位 mm)




圖 3: 直角座標系操作軸向




圖 4: 極座標系操作軸向

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
		V _{IN}	Conditions				
I _{IN}	Operating Current	7.5	—	—	10.5	—	mA

表 1: 工作電流特性 (於 25 °C 之環境)

操作注意事項:

轉軸可承受約 500,000 次的旋轉動作。

操作溫度 -10 °C ~ 80 °C

儲存溫度 -10 °C ~ 80 °C

模組下達指令的方式可分為兩種：cmdBUS、I2C 控制方式

cmdBUS 指令表:

請在程式一開始先以”Peripheral”指令，定義程式中搖桿模組的名稱，請設定對應到的模組名稱為”Joystick3A”，完整的設定請參考範例程式的第一行。
(指令格式中，各參數以”,”分隔開，並以”參數型態 參數”方式表列)

I2C 通訊協議(Protocol):

為了使更廣泛的使用者能控制模組，提供了部份指令的通訊協議讓使用者應用。

透過通訊規格，使用者可使用 I2C 通訊協議為模組下達命令。

通訊協議常見的封包如下：

MID：模組 ID 編號，空間大小為 Byte 的變數。對應於硬體的指播開關。

CID：命令 ID 編號，空間大小為 Byte 的變數。依不同命令而改變。

Checksum1：驗證位元_1，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式： $255 - (MID * 2) - CID$

Checksum2：驗證位元_2，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式： $255 - (\text{Checksum1} \sim \text{Checksum2} \text{ 之間的變數總和})$

Checksum3：驗證位元_3，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式： $255 - MID - (\text{MID} \sim \text{Checksum3} \text{ 之間的變數總和})$

Dummy：虛設位元，可為任意變數。空間大小為 Byte 的變數。

於通訊規格每筆資料空間大小階為 **Byte**，若資料空間大小超過一個 Byte 時，需將資料拆開，並由 **Low Byte** 開始傳送。

Ex：傳送資料 Temp 為一筆空間大小為 **Word** 的資料，則需將 Temp 拆開，分為 Temp_L、Temp_H，並且先傳送 **Temp_L**。

Ex1 模組編號為 2，命令編號為 153，傳送參數 Byte 為 100，通訊協議為 MID+CID+Checksum1+Byte+Checksum2+Dummy 則：

$$\text{MID} = 2$$

$$\text{CID} = 153$$

$$\text{Checksum1} = 255 - (2 * 2) - 153 = 98$$

$$\text{Byte} = 100$$

$$\text{Checksum2} = 255 - 100$$

Dummy = 0~255 之間的任意數

Ex2 模組編號為 2，命令編號為 153，傳送參數 Temp 為 511，通訊協議為 MID+CID+Checksum1+Temp_L+Temp_H+Checksum2+Dummy 則：

$$\text{MID} = 2$$

$$\text{CID} = 153$$

$$\text{Checksum1} = 255 - (2 * 2) - 153 = 98$$

$$\text{Temp_L} = 255, \text{Temp_H} = 1$$

$$\text{Checksum2} = 255 - \text{Temp_L} - \text{Temp_H} = 255$$

Dummy = 0~255 之間的任意數

指令格式	指令功能
校正搖桿相關指令	
GetCalibrationX(Xmin,Xcen,Xmax)	取得 X 軸方向的搖桿校正值，三個回傳值是電壓值轉換為數位的結果， Xmin 為設定的最小 X 軸值， Xcen 代表中心點值， Xmax 則為取得的最大值。 Xmin ， Xcen ，與 Xmax 回傳值為 0~65535 之間的整數值。
GetCalibrationY(Ymin,Ycen,Ymax)	取得 Y 軸方向的搖桿校正值，三個回傳值是電壓值轉換為數位的結果， Ymin 為設定的最小 Y 軸值， Ycen 代表中心點值， Ymax 則為取得的最大值。 Ymin ， Ycen ，與 Ymax 回傳值為 0~65535 之間的整數值。
GetCalibrationZ(Zmin,Zcen,Zmax)	取得 Z 軸方向的搖桿校正值，三個回傳值是電壓值轉換為數位的結果， Zmin 為設定的最小 Z 軸值， Zcen 代表中心點值， Zmax 則為取得的最大值。 Zmin ， Zcen ，與 Zmax 回傳值為 0~65535 之間的整數值。

<p>SetCalibrationX(<i>Xmin</i>,<i>Xcen</i>, <i>Xmax</i>)</p>	<p>設定 X 軸向的搖桿校正值，需要輸入三個 word 參數，分別是 <i>Xmin</i> 設定最小的搖桿校正值，<i>Xcen</i> 設定搖桿中心點的校正值，<i>Xmax</i> 設定最大的搖桿校正值，手動設定時請注意設定順序，<i>Xmin</i> 請輸入最小值，而 <i>Xmax</i> 請輸入最大值。<i>Xmin</i>，<i>Xcen</i>，與 <i>Xmax</i> 請輸入 0~65535 之間的整數值。</p>
<p>SetCalibrationY(<i>Ymin</i>, <i>Ycen</i>, <i>Ymax</i>)</p>	<p>設定 Y 軸向的搖桿校正值，需要輸入三個 word 參數，分別是 <i>Ymin</i> 設定最小的搖桿校正值，<i>Ycen</i> 設定搖桿中心點的校正值，<i>Ymax</i> 設定最大的搖桿校正值，手動設定時請注意設定順序，<i>Ymin</i> 請輸入最小值，而 <i>Ymax</i> 請輸入最大值。<i>Ymin</i>，<i>Ycen</i>，與 <i>Ymax</i> 請輸入 0~65535 之間的整數值。</p>
<p>SetCalibrationZ(<i>Zmin</i>, <i>Zcen</i>, <i>Zmax</i>)</p>	<p>設定 Z 軸向的搖桿校正值，需要輸入三個 word 參數，分別是 <i>Zmin</i> 設定最小的搖桿校正值，<i>Zcen</i> 設定搖桿中心點的校正值，<i>Zmax</i> 設定最大的搖桿校正值，手動設定時請注意設定順序，<i>Zmin</i> 請輸入最小值，而 <i>Zmax</i> 請輸入最大值。<i>Zmin</i>，<i>Zcen</i>，與 <i>Zmax</i> 請輸入 0~65535 之間的整數值。</p>
<p>CmdBUS : StartCalibration()</p> <hr/> <p>I2C : MID+88+Checksum1+Dummy</p>	<p>啟動搖桿校正模式。執行此命令後，搖桿會進入校正模式，此時請將搖桿推到頂點，再沿著頂點繞兩圈，以取得 XY 軸向的最大與最小值，接著旋轉 Z 軸，請分別旋轉到左極限與右極限，並在極限處停留兩秒，讓搖桿記錄 Z 軸最大與最小值，最後將搖桿靜置於中心點，等候三秒，讓搖桿記錄完 XYZ 軸的中心點值，最後再按下搖桿上方的按鈕，結束校正模式。</p>
<p>取得搖桿座標相關指令</p>	
<p>CmdBUS : GetXY(X, Y)</p> <hr/> <p>I2C : Out : MID+123+Checksum1+Dummy In : MID+X+Y+Checksum3</p>	<p>以直角坐標系，取得搖桿現在的 XY 軸座標，<i>X</i> 為 X 軸向的座標刻度值，<i>Y</i> 為 Y 軸向的座標刻度值，預設範圍都是-127~127，可以使用 SetXYRes 指令更改刻度範圍。<i>X</i>，<i>Y</i> 回傳值為-127~127 之間的整數值。</p>

<p>CmdBUS : GetZ(Z)</p> <hr/> <p>I2C : Out : MID+124+Checksum1+Dummy In : MID+Z +Checksum3</p>	<p>取得搖桿現在的 Z 軸座標，Z 為 Z 軸向的座標刻度值，刻度值預設範圍是 -127~127，可以使用 SetKnobRes() 指令更改刻度範圍。Z 回傳值為 -127~127 之間的整數值。</p>
<p>GetPolarBinaryRadian(Radius, Angle)</p>	<p>取得整數值表示的搖桿極座標值，Radius 是半徑值，回傳值為 0~127 之間的整數值，Angle 是角度值，回傳值為 0~359 之間的整數值，以 X 軸為零度，逆時針方向增加角度值。半徑刻度預設範圍是 0~127，可以使用 SetRadiusRes 指令更改刻度範圍。角度刻度預設範圍是 0~359，可以使用 SetRadianRes 更改刻度範圍。</p>
<p>CmdBUS : GetPolarRadian(Radius, Radian)</p> <hr/> <p>I2C : Out : MID+125+Checksum1+Dummy In : MID+Radius+Radian_L+Radian_R +Checksum3</p>	<p>取得浮點數表示的搖桿極座標值。第一個回傳值 Radius，是以浮點數表示的半徑值，範圍是 0~1。第二個回傳值 Radian，是以浮點數表示的角度值，以弧度為單位，範圍是 0~6.37。</p>
<p>CmdBUS : Dir = Get4WayStatus()</p> <hr/> <p>I2C : Out : MID+127+Checksum1+Dummy In : MID+Dir+Checksum3</p>	<p>取得以四向表示的搖桿位置。Dir 是方向值，只會有 0~4 的回傳值，分別代表:</p> <p>0 → 搖桿位於中心點 1 → 搖桿位置於右方 2 → 搖桿位置於下方 3 → 搖桿位置於左方 4 → 搖桿位置於上方</p>
<p>CmdBUS : Dir = Get8WayStatus()</p> <hr/> <p>I2C : Out : MID+128+Checksum1+Dummy In : MID+Dir+Checksum3</p>	<p>取得以八向表示的搖桿位置。Dir 是方向值，只會有 0~8 的回傳值，分別代表:</p> <p>0 → 搖桿位於中心點 1 → 搖桿位置於右方 2 → 搖桿位置於右下方 3 → 搖桿位置於下方 4 → 搖桿位置於左下方 5 → 搖桿位置於左方 6 → 搖桿位置於左上方 7 → 搖桿位置於上方 8 → 搖桿位置於右上方</p>

取得搖桿範圍設定相關指令	
GetStickDeadZone(DZx, DZy)	取得 XY 軸設定的中心點範圍值。 DZx 和 DZy 會回傳 0~10 之間的整數值，單位為%，代表目前以直角座標系取得座標時，判定搖桿在中心點的範圍值。
GetKnobDeadZone(DZz)	取得 Z 軸設定的中心點範圍值。 DZz 會回傳 0~10 之間的整數值，單位為%，代表目前取得 Z 軸座標時，判定搖桿在中心點的範圍值。
GetRadiusDeadZone(DZr)	取得半徑設定的中心點範圍值。 DZr 會回傳 0~10 之間的整數值，單位為%，代表目前以極座標取得半徑值時，判定搖桿在中心點的範圍值。
GetXYSaturation(SATx, SATy)	取得 XY 軸設定的極限範圍值。 SATx 和 SATy 會回傳 60~100 之間的整數值，單位為%。代表目前以直角座標系取得座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。
GetKnobSaturation(SATz)	取得 Z 軸設定的極限範圍值。 SATz 會回傳 60~100 之間的整數值，單位為%。代表目前取得 Z 軸座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。
GetRadiusSaturation(SATr)	取得半徑設定的極限範圍值。 SATr 會回傳 60~100 之間的整數值，單位為%。代表目前以極座標系取得座標時，只要到達設定值，就會回傳最大值，設定的刻度值，只會在最大值範圍內，再做分割計算。
GetXYRes(RESx, RESy)	取得 XY 軸解析度設定值。 RESx 和 RESy 會回傳 0~128 之間的整數值。代表目前以直角座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~-127 共 128 個刻度值。
GetKnobRes(RESz)	取得 Z 軸解析度設定值。 RESz 會回傳 0~128 之間的整數值。代表目前取得 Z 軸座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~-127 共 128 個刻度值。

GetRadiusRes(<i>RESr</i>)	取得半徑解析度設定值。 <i>RESr</i> 會回傳 0~128 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，半徑值所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表切分為 0~127 共 128 個刻度值。
GetRadianRes(<i>RESa</i>)	取得角度解析度設定值。 <i>RESa</i> 會回傳 0~360 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，角度所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 360 就代表切分為 0~359 共 360 個刻度值。
自訂搖桿範圍設定相關指令	
RestoreSettings()	回復所有搖桿設定到出廠值。
SetStickDeadZone(<i>DZx</i>, <i>DZy</i>)	設定搖桿在取得直角座標系時，XY 軸中心區域的範圍， <i>DZx</i> 與 <i>DZy</i> 依序為輸入 X 軸與 Y 軸，以百分比為單位，請輸入 0~10 之間的整數值，當搖桿移動沒有超出所設定的區域，都會判定搖桿在 XY 軸向的中心點。
SetKnobDeadZone(<i>DZz</i>)	設定搖桿 Z 軸中心區域的範圍， <i>DZz</i> ，以百分比為單位，請輸入 0~10 之間的整數值，當搖桿轉動沒有超出所設定的區域，都會判定搖桿在 Z 軸的中心點。
SetRadiusDeadZone(<i>DZr</i>)	設定搖桿在取得極座標系時，半徑的中心區域範圍， <i>DZr</i> ，以百分比為單位，請輸入 0~10 之間的整數值，當搖桿移動沒有超出所設定的區域，都會判定搖桿在極座標的中心點。
SetXYSaturation(<i>SATx</i>, <i>SATy</i>)	設定直角座標系，XY 軸的極限範圍值。 <i>SATx</i> 和 <i>SATy</i> 請輸入 60~100 之間的整數值，單位為%。執行指令後，以直角座標系取得座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。
SetKnobSaturation(<i>SATz</i>)	設定 Z 軸的極限範圍值。 <i>SATz</i> 請輸入 60~100 之間的整數值，單位為%。執行指令後，取得 Z 軸座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。

SetRadiusSaturation(SATr)	設定極座標系，半徑的極限範圍值。 SATr 請輸入 60~100 之間的整數值，單位為%。執行指令後，以極座標系取得座標時，只要到達設定值，就會回傳最大值，設定的刻度值，只會在最大值範圍內，再做分割計算。
SetXYRes(RESx, RESy)	設定 XY 軸解析度。 RESx 和 RESy 請輸入 0~128 之間的整數值。代表目前以直角座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~-127 共 128 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的 XY 值都會是 0。
SetKnobRes(RESz)	設定 Z 軸解析度。 RESz 請輸入 0~128 之間的整數值。代表目前取得 Z 軸座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~-127 共 128 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的 Z 值都會是 0。
SetRadiusRes(RESr)	設定半徑解析度。 RESr 請輸入 0~128 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，半徑值所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表切分為 0~127 共 128 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的半徑值都會是 0。
SetRadianRes(RESa)	設定角度解析度。 RESa 請輸入 0~360 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，角度所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 360 就代表切分為 0~359 共 360 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的角度值都會是 0。
按鈕應用相關指令	
CmdBUS : Sta = GetButtonStatus() <hr/> I2C : Out : MID+130+Checksum1+Dummy In : MID+Sta+Checksum3	取得按鍵的狀態，放在 Sta 參數中，回傳值如下： 關閉連續按鍵功能時 0: 按鍵被壓下 1: 沒有按按鍵 開啟連續按鍵功能時 0: 沒有偵測到新的按鍵事件 1: 按鍵剛被按下時，或是按鍵久按到達 Repeat Time

	所設定的時間，以及久按超過 Repeat Time 設定時間後，每隔 Repeat Rate 所設定的時間，就會再次設定為 1，在沒有執行 GetButtonStatus 指令前，都會保持 1 的值。
ButtonRepeatFunc(Rep)	<p>啟動與關閉搖桿的自動連續按鍵功能，Rep 請輸入 0 或 1，</p> <p>0: 關閉自動連續按鍵功能，搖桿按鍵只有在按下時會產生一次 ButtonEvent，並且在按住搖桿按鍵時，回傳的搖桿按鍵狀態都是按下的狀態。</p> <p>1: 啟動自動連續按鍵功能，在按住搖桿按鍵時，會根據所設定的 Repeat Time 和 Repeat Rate，不斷產生 ButtonEvent 直到放開搖桿按鍵為止。</p>
SetRepeatTime(Time)	<p>設定自動重複按鍵啟動時間。Time 請輸入 0~255 之間的整數值，以 10 ms 為單位，設定後，當按住按鍵超過設定時間後，就會再回傳 ButtonEvent，並且開始依據 Repeat Rate 的設定，重複回傳 ButtonEvent。請注意重複按鍵模式，必須先執行 ButtonRepeatFunc 指令，啟動重複按鍵功能。另外當 Repeat Time 設定為 0 時，並不會關閉重複按鍵功能，而是直接依據 Repeat Rate 的設定，直接開始回傳 ButtonEvent。</p>
GetRepeatTime(Time)	取得自動重複按鍵啟動時間的設定值。 Time 會回傳 0~255 之間的整數值。
SetRepeatRate(Rate)	<p>設定自動重複按鍵間隔時間。Rate 請輸入 0~255 之間的整數值，以 10 ms 為單位，設定後，當按住按鍵超過 Repeat Time 設定時間後，就會依據 Rate 的設定，每隔該時間重複回傳 ButtonEvent。請注意重複按鍵模式，必須先執行 ButtonRepeatFunc 指令，啟動重複按鍵功能。如果將 Rate 設定為 0，則在過了 Repeat Time 設定，就不會再啟動 ButtonEvent。</p>
GetRepeatRate(Rate)	取得自動重複按鍵間隔時間的設定值。 Rate 會回傳 0~255 之間的整數值。
啟動與關閉事件相關指令	
EnableStickEvent()	啟動 StickEvent 事件
DisableStickEvent()	關閉 StickEvent 事件
EnableKnobEvent()	啟動 KnobEvent 事件
DisableKnobEvent()	關閉 KnobEvent 事件
Enable4WayEvent()	啟動 Change4WayEvent 事件

Disable4WayEvent()	關閉 Change4WayEvent 事件
Enable8WayEvent()	啟動 Change8WayEvent 事件
Disable8WayEvent()	關閉 Change8WayEvent 事件
EnableButtonEvent()	啟動 ButtonEvent 事件
DisableButtonEvent()	關閉 ButtonEvent 事件
EnableCalEndEvent()	啟動 CalEndEvent 事件
DisableCalEndEvent()	關閉 CalEndEvent 事件
SetEventRefreshRate(Rate)	設定 Event 產生的速率， Rate 請輸入 0~255 之間的整數值，單位為 10 ms，設定後兩個 Event 產生的時間，就會間隔設定的時間。請注意設定為 0 等同設定為 1。
GetEventRefreshRate(Rate)	取得 Event 產生速率的設定， Rate 會回傳 0~255 之間的整數值。

模組提供應用事件:

事件名稱 (Event)	啟動條件
StickEvent	當偵測到搖桿有移動時，就會產生此事件。
KnobEvent	當偵測到搖桿有轉動時，就會產生此事件。
Change4WayEvent	每當搖桿的四向值變更時，就會產生此事件。
Change8WayEvent	每當搖桿的八向值變更時，就會產生此事件。
ButtonEvent	當搖桿的連續按鍵功能關閉時: 按下搖桿按鍵就會產生。 當搖桿的連續按鍵功能開啟時: 按下搖桿按鍵，到達 Repeat Time 設定時間，以及每隔 Repeat Rate 設定時間就會產生。
CalEndEvent	當 Calibration 動作結束時。

範例程式:

(偵測搖桿移動與轉動，並在偵測到時，回傳 XYZ 值)

Peripheral myJoy As JoyStick3A @ 0 ' 設定模組編號

Sub Main()

```
    myJoy.SetStickDeadZone(2, 2) ' 設定 XY 軸中心範圍
    myJoy.SetKnobDeadZone(2) ' 設定 Z 軸中心範圍
    myJoy.SetXYSaturation(80, 80) ' 設定 XY 軸極限值範圍
    myJoy.SetKnobSaturation(80) ' 設定 Z 軸極限值範圍
    myJoy.SetXYRes(128, 128) ' 設定 XY 軸刻度值
    myJoy.SetKnobRes(128) ' 設定 Z 軸刻度值

    myJoy.SetEventRefreshRate(1) ' 設定事件間隔時間
    myJoy.EnableStickEvent() ' 啟動搖桿移動事件
    myJoy.EnableKnobEvent() ' 啟動搖桿轉動事件
```

Do

Loop

End Sub

Event myJoy.StickEvent()

Dim sX, sY As Short

myJoy.GetXY(sX, sY)

Debug CSRXY(1, 1), "X: ", %DEC4R sX, ", Y: ", %DEC4R sY, CR

End Event

Event myJoy.KnobEvent()

Dim sZ As Short

myJoy.GetZ(sZ)

Debug CSRXY(17, 1), "Z: ", %DEC4R sZ, CR







End Event

附錄

1. 已知問題:

- V1.0 版本，Restore 指令只會將值存於 RAM 中，斷電後重新開啟，會回到最後的設定值。

2. 模組編號開關對應編號表:

	0		8		16		24
	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31