

Joystick 2A

二軸搖桿與搖桿按鍵模組

版本: V2.0



產品介紹: 利基 Joystick 2A 模組提供簡易的設定與位置取得指令，讓使用者可以規劃符合自己需求的搖桿。透過 cmdBUS 與利基的 BASIC Commander 連接，就可以執行各種專屬的應用指令。不論是機器手臂，機器人操縱，都可以直覺的達成。提供直角坐標與極座標兩種定址方式，使用者可以根據需求，任意更換所要的回傳座標系。除了平面的控制，還可以配合按鍵，控制更複雜的應用。


應用方向:

- 連結機器手臂，以極座標直接設定手臂所要旋轉的角度。
- 加裝配合無線輸出，控制各種遙控車，飛機等應用。
- 各種測試機具的操作。
- 搭配馬達模組做馬達加速控制，可以搭配按鍵做定速功能。
- 控制利基應用科技的各項應用套件。

產品特色:

- 設定容易，只要使用 cmdBUS 連接 BASIC Commander，就可以用專屬的指令做各種應用。
- 二軸操作，可以移動搖桿在平面做兩軸的操作。
- 提供兩種回傳座標值:直角坐標與極座標，可以隨時選擇所要的回傳方式，或是混合使用。
- 可以回傳四向與八向搖桿位置，快速直覺應用到各種基本控制。
- 原點範圍可以自由設定 0~10%的變動值，避免跳動。
- 各種座標值的回傳，都可以設定極限值範圍，讓使用者可以限定搖桿所要的操作範圍。
- 回傳刻度可以設定 128 個刻度值，極座標角度範圍值可以設定 360 個刻度值，可以分開設定所需要的精準度。
- 提供搖桿按鍵，能將整個搖桿當做一個大按鍵，下押就可以觸動按鍵效果，可以自行設定按鍵功能，包括按鍵的連續觸發起動時間，以及連續觸發的速度，都可以透過指令設定。
- 提供校正功能，並有校正按鈕，操作中可以隨時中斷，進行搖桿的校正。
- 可透過 I2C 方式，下達指令。

連接方式: 直接將 ID 開關撥至欲設定的編號，再將 cmdBUS 連接至 Basic Commander 上對應的腳位，就可透過 Basic Commander 執行操作。



產品規格:




圖 1：模組腳位與開關介紹



進入校正模式後(紅色 LED 燈閃爍時)，請將搖桿推到頂點，再沿著頂點繞兩圈，以取得 XY 軸向的最大與最小值，最後將搖桿靜置於中心點，等候三秒，讓搖桿記錄完 XY 軸的中心點值，最後再按下搖桿，結束校正模式。
若是不小心啟動校正模式，可以再按下校正鈕，就可以離開校正模式。
錯誤的校正可能會造成不正確的回傳值!





圖 2: 搖桿規格 (單位 mm)




圖 3：直角座標系操作軸向




圖 4：極座標系操作軸向

| Symbol | Parameter | Test Conditions | | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|
| | | V _{IN} | Conditions | | | | |
| I _{IN} | Operating Current | 7.5 | — | — | 8 | — | mA |

表 1: 工作電流特性 (於 25 °C 之環境)

操作注意事項:

操作溫度 0 °C ~ 70 °C
儲存溫度 0 °C ~ 70 °C

模組下達指令的方式可分為兩種：**cmdBUS**、**I2C 控制方式**

cmdBUS 指令表:

下面的指令表是專供控制 Joystick A 模組的各種指令，必要輸入的指令名稱與參數，以粗底或粗斜體表示，粗體的文字在輸入時請不要更改，粗斜體的文字請自行定義適當格式的參數填入。輸入時請注意 innoBASIC Workshop 大寫與小寫會視為相同字。

在執行 Joystick A 指令前，請先於程式開頭定義對應參數與編號，例：

Peripheral ModuleName As JoystickA @ ModuleID

I2C 通訊協議(Protocol):

為了使更廣泛的使用者能控制模組，提供了部份指令的通訊協議讓使用者應用。

透過通訊規格，使用者可使用 I2C 通訊協議為模組下達命令。

通訊協議常見的封包如下：

MID：模組 ID 編號，空間大小為 Byte 的變數。對應於硬體的指播開關。

CID：命令 ID 編號，空間大小為 Byte 的變數。依不同命令而改變。

CheckSum1：驗證位元_1，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式：255 – (MID * 2) – CID

CheckSum2：驗證位元_2，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式：255 – (CheckSum1~CheckSum2 之間的變數總和)

CheckSum3：驗證位元_3，空間大小為 Byte 的變數。

定義方式：255 – MID-(MID~CheckSum3 之間的變數總和)

Dummy：虛設位元，可為任意變數。空間大小為 Byte 的變數。

於通訊規格**每筆資料空間大小階為 Byte**，若資料空間大小超過一個 Byte 時，需將資料拆開，並由 Low Byte 開始傳送。

Ex：傳送資料 Temp 為一筆空間大小為 Word 的資料，則需將 Temp 拆開，分為 Temp_L、Temp_H，並且**先傳送 Temp_L**。

Ex1 模組編號為 2，命令編號為 153，傳送參數 Byte 為 100，通訊協議為

MID+CID+CheckSum1+Byte+CheckSum2+Dummy 則：

MID = 2

CID = 153

CheckSum1 = $255 - (2*2) - 153 = 98$

Byte = 100

CheckSum2 = $255 - 100$

Dummy = 0~255 之間的任意數

Ex2 模組編號為 2，命令編號為 153，傳送參數 Temp 為 511，通訊協議為

MID+CID+CheckSum1+Temp_L+Temp_H+CheckSum2+Dummy 則：

MID = 2

CID = 153

CheckSum1 = $255 - (2*2) - 153 = 98$

Temp_L = 255，Temp_H = 1

CheckSum2 = $255 - \text{Temp_L} - \text{Temp_H} = 255$

Dummy = 0~255 之間的任意數

| 指令格式 | 指令功能 |
|--|--|
| 校正搖桿相關指令 | |
| GetCalibrationX(Xmin, Xcen, Xmax) | 取得 X 軸方向的搖桿校正值，三個回傳值是電壓值轉換為數位的結果， Xmin 為設定的最小 X 軸值， Xcen 代表中心點值， Xmax 則為取得的最大值。 Xmin ， Xcen ，與 Xmax 回傳值為 0~65535 之間的整數值。 |
| GetCalibrationY(Ymin, Ycen, Ymax) | 取得 Y 軸方向的搖桿校正值，三個回傳值是電壓值轉換為數位的結果， Ymin 為設定的最小 Y 軸值， Ycen 代表中心點值， Ymax 則為取得的最大值。 Ymin ， Ycen ，與 Ymax 回傳值為 0~65535 之間的整數值。 |
| SetCalibrationX(Xmin, Xcen, Xmax) | 設定 X 軸向的搖桿校正值，需要輸入三個 word 參數，分別是 Xmin 設定最小的搖桿校正值， Xcen 設定搖桿中心點的校正值， Xmax 設定最大的搖桿校正值，手動設定時請注意設定順序， Xmin 請輸入最小值，而 Xmax 請輸入最大值。 Xmin ， Xcen ，與 Xmax 請輸入 0~65535 之間的整數值。 |

| | |
|--|--|
| SetCalibrationY(<i>Ymin</i>, <i>Ycen</i>, <i>Ymax</i>) | 設定 Y 軸向的搖桿校正值，需要輸入三個 word 參數，分別是 <i>Ymin</i> 設定最小的搖桿校正值， <i>Ycen</i> 設定搖桿中心點的校正值， <i>Ymax</i> 設定最大的搖桿校正值，手動設定時請注意設定順序， <i>Ymin</i> 請輸入最小值，而 <i>Ymax</i> 請輸入最大值。 <i>Ymin</i> , <i>Ycen</i> ，與 <i>Ymax</i> 請輸入 0~65535 之間的整數值。 |
| CmdBUS : <u>StartCalibration0</u> <hr/> I2C : <u>MID+88+CheckSum1+Dummy</u> | 啟動搖桿校正模式。執行此命令後，搖桿會進入校正模式，此時請將搖桿推到頂點，再沿著頂點繞兩圈，以取得 XY 軸向的最大與最小值，最後將搖桿靜置於中心點，等候三秒，讓搖桿記錄完 XY 軸的中心點值，最後再押下搖桿，結束校正模式。 |
| 取得搖桿座標相關指令 | |
| CmdBUS : <u>GetXY(<i>X</i>, <i>Y</i>)</u> <hr/> I2C : Out : <u>MID+123+CheckSum1+Dummy</u> In : <u>MID+X+Y+CheckSum3</u> | 以直角坐標系，取得搖桿現在的 XY 軸座標， <i>X</i> 為 X 軸向的座標刻度值， <i>Y</i> 為 Y 軸向的座標刻度值，兩刻度值預設範圍都是 -127~127，可以使用 SetXYRes 指令更改刻度範圍。 <i>X</i> , <i>Y</i> 回傳值為-127~127 之間的整數值。 |
| CmdBUS : <u>GetPolarBinaryRadian(<i>Radius</i>, <i>Angle</i>)</u> <hr/> I2C : Out : <u>MID+125+CheckSum1+Dummy</u> In : <u>MID+Radius+Angle_L+Angle_R+CheckSum3</u> | 取得整數值表示的搖桿極座標值， <i>Radius</i> 是半徑值，回傳值為 0~127 之間的整數值， <i>Angle</i> 是角度值，回傳值為 0~359 之間的整數值，以 X 軸為零度，逆時針方向增加角度值。半徑刻度預設範圍是 0~127，可以使用 SetRadiusRes 指令更改刻度範圍。角度刻度預設範圍是 0~359，可以使用 SetRadianRes 更改刻度範圍。 |
| GetPolarRadian(<i>Radius</i>, <i>Radian</i>) | 取得浮點數表示的搖桿極座標值。第一個回傳值 <i>Radius</i> ，是以浮點數表示的半徑值，範圍是 0~1。第二個回傳值 <i>Radian</i> ，是以浮點數表示的角度值，以弧度為單位，範圍是 0~6.37。 |

| | |
|--|---|
| <p>CmdBUS :</p> <p><i>Dir = Get4WayStatus()</i></p> <hr/> <p>I2C :</p> <p>Out :</p> <p style="color: #0070C0;">MID+127+CheckSum1+Dummy</p> <p>In :</p> <p style="color: #0070C0;">MID+Dir+CheckSum3</p> | <p>取得以四向表示的搖桿位置。Dir 是方向值，只會有 0~4 的回傳值，分別代表：</p> <p>0 → 搖桿位於中心點 1 → 搖桿位置於右方 2 → 搖桿位置於下方 3 → 搖桿位置於左方 4 → 搖桿位置於上方</p> |
| <p>CmdBUS :</p> <p><i>Dir = Get8WayStatus()</i></p> <hr/> <p>I2C :</p> <p>Out :</p> <p style="color: #0070C0;">MID+128+CheckSum1+Dummy</p> <p>In :</p> <p style="color: #0070C0;">MID+Dir+CheckSum3</p> | <p>取得以八向表示的搖桿位置。Dir 是方向值，只會有 0~8 的回傳值，分別代表：</p> <p>0 → 搖桿位於中心點 1 → 搖桿位置於右方 2 → 搖桿位置於右下方 3 → 搖桿位置於下方 4 → 搖桿位置於左下方 5 → 搖桿位置於左方 6 → 搖桿位置於左上方 7 → 搖桿位置於上方 8 → 搖桿位置於右上方</p> |
| <p>取得搖桿範圍設定相關指令</p> | |
| <p>GetStickDeadZone(<i>DZx, DZy</i>)</p> | <p>取得 XY 軸設定的中心點範圍值。DZx 和 DZy 會回傳 0~10 之間的整數值，單位為%，代表目前以直角座標系取得座標時，判定搖桿在中心點的範圍值。</p> |
| <p>GetRadiusDeadZone(<i>DZr</i>)</p> | <p>取得半徑設定的中心點範圍值。DZr 會回傳 0~10 之間的整數值，單位為%，代表目前以極座標取得半徑值時，判定搖桿在中心點的範圍值。</p> |
| <p>GetXYSaturation(<i>SATx, SATy</i>)</p> | <p>取得 XY 軸設定的極限範圍值。SATx 和 SATy 會回傳 60~100 之間的整數值，單位為%。代表目前以直角座標系取得座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。</p> |

| | |
|--|---|
| GetRadiusSaturation(<i>SATr</i>) | 取得半徑設定的極限範圍值。 <i>SATr</i> 會回傳 60~100 之間的整數值，單位為%。代表目前以極座標系取得座標時，只要到達設定值，就會回傳最大值，設定的刻度值，只會在最大值範圍內，再做分割計算。 |
| GetXYRes(<i>RESx, RESy</i>) | 取得 XY 軸解析度設定值。 <i>RESx</i> 和 <i>RESy</i> 會回傳 0~128 之間的整數值。代表目前以直角座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~127 共 128 個刻度值。 |
| GetRadiusRes(<i>RESr</i>) | 取得半徑解析度設定值。 <i>RESr</i> 會回傳 0~128 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，半徑值所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表切分為 0~127 共 128 個刻度值。 |
| GetRadianRes(<i>RESa</i>) | 取得角度解析度設定值。 <i>RESa</i> 會回傳 0~360 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，角度所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 360 就代表切分為 0~359 共 360 個刻度值。 |
| 自訂搖桿範圍設定相關指令 | |
| RestoreSettings() | 回復所有搖桿設定到出廠值。 |
| SetStickDeadZone(<i>DZx, DZy</i>) | 設定搖桿在取得直角座標系時，XY 軸中心區域的範圍， <i>DZx</i> 與 <i>DZy</i> 依序為輸入 X 軸與 Y 軸，以百分比為單位，請輸入 0~10 之間的整數值，當搖桿移動沒有超出所設定的區域，都會判定搖桿在 XY 軸向的中心點。 |
| SetRadiusDeadZone(<i>DZr</i>) | 設定搖桿在取得極座標系時，半徑的中心區域範圍， <i>DZr</i> ，以百分比為單位，請輸入 0~10 之間的整數值，當搖桿移動沒有超出所設定的區域，都會判定搖桿在極座標的中心點。 |

| | |
|---|---|
| SetXYSaturation(<i>SATx, SATy</i>) | 設定直角座標系，XY 軸的極限範圍值。 <i>SATx</i> 和 <i>SATy</i> 請輸入 60~100 之間的整數值，單位為%。執行指令後，以直角座標系取得座標時，不論正負向，只要到達設定值，就會回傳最大或最小值，設定的刻度值，只會在最大與最小值範圍內，再做分割計算。 |
| SetRadiusSaturation(<i>SATr</i>) | 設定極座標系，半徑的極限範圍值。 <i>SATr</i> 請輸入 60~100 之間的整數值，單位為%。執行指令後，以極座標系取得座標時，只要到達設定值，就會回傳最大值，設定的刻度值，只會在最大值範圍內，再做分割計算。 |
| SetXYRes(<i>RESx, RESy</i>) | 設定 XY 軸解析度。 <i>RESx</i> 和 <i>RESy</i> 請輸入 0~128 之間的整數值。代表目前以直角座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表正向切分為 0~127 共 128 個刻度，反向也是由 0~127 共 128 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的 XY 值都會是 0。 |
| SetRadiusRes(<i>RESr</i>) | 設定半徑解析度。 <i>RESr</i> 請輸入 0~128 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，在可辨識的範圍內，半徑值所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 128 就代表切分為 0~127 共 128 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的半徑值都會是 0。 |
| SetRadianRes(<i>RESa</i>) | 設定角度解析度。 <i>RESa</i> 請輸入 0~360 之間的整數值。代表目前以極座標系取得座標時，角度所要切割的刻度數。由於計數時包含 0，所以設定 360 就代表切分為 0~359 共 360 個刻度值。請注意雖然可以輸入 0 和 1 兩個值，但設定後，取得的角度值都會是 0。 |

按鈕應用相關指令

| | |
|--|---|
| <p>CmdBUS :</p> <p style="text-align: center;"><i>Sta = GetButtonStatus()</i></p> <hr/> <p>I2C :</p> <p>Out :</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">MID+130+CheckSum1+Dummy</p> <p>In :</p> <p style="color: #0070C0; font-weight: bold;">MID+Sta+CheckSum3</p> | <p>取得按鍵的狀態，放在 Sta 參數中，回傳值如下：</p> <p>關閉連續按鍵功能時</p> <p>0: 按鍵被壓下 1: 沒有按按鍵</p> <p>開啟連續按鍵功能時</p> <p>0: 沒有偵測到新的按鍵事件 1: 按鍵剛被按下時，或是按鍵久按到達 Repeat Time 所設定的時間，以及久按超過 Repeat Time 設定時間後，每隔 Repeat Rate 所設定的時間，就會再次設定為 1，在沒有執行 GetButtonStatus 指令前，都會保持 1 的值。</p> |
| <p>ButtonRepeatFunc(<i>Rep</i>)</p> | <p>啟動與關閉搖桿的自動連續按鍵功能， Rep 請輸入 0 或 1，</p> <p>0: 關閉自動連續按鍵功能，搖桿按鍵只有在按下時會產生一次 ButtonEvent，並且在按住搖桿按鍵時，回傳的搖桿按鍵狀態都是按下的狀態。</p> <p>1: 啓動自動連續按鍵功能，在按住搖桿按鍵時，會根據所設定的 Repeat Time 和 Repeat Rate，不斷產生 ButtonEvent 直到放開搖桿按鍵為止。</p> |
| <p>SetRepeatTime(<i>Time</i>)</p> | <p>設定自動重複按鍵啟動時間。Time 請輸入 0~255 之間的整數值，以 10 ms 為單位，設定後，當按住按鍵超過設定時間後，就會再回傳 ButtonEvent，並且開始依據 Repeat Rate 的設定，重複回傳 ButtonEvent。請注意重複按鍵模式，必須先執行 ButtonRepeatFunc 指令，啟動重複按鍵功能。另外當 Repeat Time 設定為 0 時，並不會關閉重複按鍵功能，而是直接依據 Repeat Rate 的設定，直接開始回傳 ButtonEvent。</p> |
| <p>GetRepeatTime(<i>Time</i>)</p> | <p>取得自動重複按鍵啟動時間的設定值。 Time 會回傳 0~255 之間的整數值。</p> |

| | |
|---|---|
| SetRepeatRate(<i>Rate</i>) | 設定自動重複按鍵間隔時間。 Rate 請輸入 0~255 之間的整數值，以 10 ms 為單位，設定後，當按住按鍵超過 Repeat Time 設定時間後，就會依據 Rate 的設定，每隔該時間重複回傳 ButtonEvent 。請注意重複按鍵模式，必須先執行 ButtonRepeatFunc 指令，啟動重複按鍵功能。如果將 Rate 設定為 0，則在過了 Repeat Time 設定，就不會再啟動 ButtonEvent 。 |
| GetRepeatRate(<i>Rate</i>) | 取得自動重複按鍵間隔時間的設定值。 Rate 會回傳 0~255 之間的整數值。 |
| 啟動與關閉事件相關指令 | |
| EnableStickEvent() | 啟動 StickEvent 事件 |
| DisableStickEvent() | 關閉 StickEvent 事件 |
| Enable4WayEvent() | 啟動 Change4WayEvent 事件 |
| Disable4WayEvent() | 關閉 Change4WayEvent 事件 |
| Enable8WayEvent() | 啟動 Change8WayEvent 事件 |
| Disable8WayEvent() | 關閉 Change8WayEvent 事件 |
| EnableButtonEvent() | 啟動 ButtonEvent 事件 |
| DisableButtonEvent() | 關閉 ButtonEvent 事件 |
| EnableCalEndEvent() | 啟動 CalEndEvent 事件 |
| DisableCalEndEvent() | 關閉 CalEndEvent 事件 |
| SetEventRefreshRate(<i>Rate</i>) | 設定 Event 產生的速率， Rate 請輸入 0~255 之間的整數值，單位為 10 ms，設定後兩個 Event 產生的時間，就會間隔設定的時間。請注意設定為 0 等同設定為 1。 |
| GetEventRefreshRate(<i>Rate</i>) | 取得 Event 產生速率的設定， Rate 會回傳 0~255 之間的整數值。 |

模組提供應用事件：

| 事件名稱 (Event) | 啟動條件 |
|------------------------|----------------------|
| StickEvent | 當偵測到搖桿有移動時，就會產生此事件。 |
| Change4WayEvent | 每當搖桿的四向值變更時，就會產生此事件。 |
| Change8WayEvent | 每當搖桿的八向值變更時，就會產生此事件。 |

| | |
|--------------------|--|
| ButtonEvent | 當搖桿的連續按鍵功能關閉時： 按下搖桿按鍵就會產生。 當搖桿的連續按鍵功能開啟時： 按下搖桿按鍵，到達 Repeat Time 設定時間，以及每隔 Repeat Rate 設定時間就會產生。 |
| CalEndEvent | 當 Calibration 動作結束時。 |

範例程式：

(偵測搖桿移動，並在偵測到時，回傳 XY 值)

Peripheral myJoy As JoyStick2A @ 0 ' 設定模組編號

```

Sub Main()
    myJoy.SetStickDeadZone(2, 2)           ' 設定 XY 軸中心範圍
    myJoy.SetXYSaturation(80, 80)          ' 設定 XY 軸極限值範圍
    myJoy.SetXYRes(128, 128)               ' 設定 XY 軸刻度值

    myJoy.SetEventRefreshRate(1)           ' 設定事件間隔時間
    myJoy.EnableStickEvent()              ' 啟動搖桿移動事件

    Do
        Loop
    End Sub

    Event myJoy.StickEvent()
        Dim sX, sY As Short

        myJoy.GetXY(sX, sY)
        Debug CSRXY(1, 1), "X: ", %DEC4R sX, "Y: ", %DEC4R sY, CR
    End Event









```

附錄

1. 已知問題:

- V1.0 版本，Restore 指令只會將值存於 RAM 中，斷電後重新開啟，會回到最後的設定值。

2. 模組編號開關對應編號表:

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|---|----|
|  | 0 |  | 8 |  | 16 |  | 24 |
|  | 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |
|  | 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |
|  | 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |
|  | 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |
|  | 5 |  | 13 |  | 21 |  | 29 |
|  | 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 |
|  | 7 |  | 15 |  | 23 |  | 31 |