


Color RGB

顏色感測模組

版本: V2.0



產品介紹: 利基 Color RGB 模組是一個簡單易用的三波長顏色感測模組，透過 cmdBUS 與 Ozone 連接，可以用簡單的指令取得感測的顏色值，包含總和的光強度，以及分離的紅藍綠三色，也可以設定顏色編號與感測值，進行自動配對比較，模組提供三色 LED，可以直接調整光源強度。

應用方向:

- 量測物體反射的三色值。
- 感測環境的光強度。

產品特色:

- 可以分別感測紅藍綠三色光的反射值(λ_p ，紅: 640 nm，綠: 524 nm，藍: 470 nm)。
- 可以感測三色光混和的光強度。
- 反映強度大於等於 $61 \mu\text{W/cm}^2$ 的能量值。
- 整合四組三色光 LED，直接以軟體即可控制開關，也能各別調整各色光源強度。
- 可以直接用比例值減弱 LED 光源強度。
- 三組光感測時間可供隨時變換，達到類似快門切換效果。
- 提供多組內建回傳值比例切換，用以取得較適當的回傳值範圍，包括四組放大比例值與七組縮小比例值，都可直接以軟體選擇切換。
- 可透過 I2C，下達指令。

連接方式: 直接將 ID 開關撥至欲設定的編號，再將 cmdBUS 連接至 Ozone 上對應的腳位，就可透過 Ozone 執行操作。





圖 1: 與 Ozone 連接

產品規格:

cmdBUS 接腳，將此處腳位與 Ozone 對應腳位相接，即可透過 Ozone 操控 Color RGB 模組(連接時請注意腳位對應，將 Vin 對接 Ozone 上的 Vin 腳位，若是腳位錯誤可能造成模組損毀)。

模組編號設定開關，由右至左以二進制設定 Color RGB 模組的模組編號，編號可以讓 Ozone 操控時，判斷想要控制的模組(請參考附錄 2)



橘色指令指示燈，閃爍代表模組與 Ozone 正在收送資料

圖 2: 模組腳位與開關介紹

操作注意事項:

模組操作溫度 0 °C ~ 70°C
 模組儲存溫度 -40 °C ~ 85°C

Optical Characteristics, $V_{DD} = 3$ V, $T_A = 25^\circ\text{C}$, (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	Red Channel			Green Channel			Blue Channel			Clear Channel			UNIT
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
R_e Irradiance responsivity, 64X / 12 ms setting	$\lambda_p = 470 \text{ nm},$ $61 \mu\text{W}/\text{cm}^2$	1%	15%	15%	40%	65%	90%	65.5						(Counts/ $\mu\text{W}/$ cm^2)
	$\lambda_p = 524 \text{ nm},$ $52 \mu\text{W}/\text{cm}^2$	1%	15%	60%	90%	10%	35%	77						
	$\lambda_p = 640 \text{ nm},$ $44.4 \mu\text{W}/\text{cm}^2$	80%	110%	1%	15%	1%	15%	90						

NOTE: The percentage shown represents the ratio of the respective red, green, or blue channel value to the clear channel value.

表 1: 光反應值參考表

SPECTRAL RESPONSIVITY




表 2: 頻譜響應

指令格式	指令功能
量測與量測值讀取相關指令	
<i>uint8_t bStatus = GetRGB(uint16_t &ValueR, uint16_t &ValueG, uint16_t &ValueB)</i>	取得量測狀態放在 bStatus , 0 代表上次讀值後尚未更新量測值，1 則代表此為更新的量測值，並取得紅綠藍光感測值，分別存在 ValueR 、 ValueG 、 ValueB ，此數值為量測到的計數值， ValueR 、 ValueG 、 ValueB 回傳值都為 0~65535 間的整數
<i>uint8_t bStatus = GetCRGB(uint16_t &ValueC, uint16_t &ValueR, uint16_t &ValueG, uint16_t &ValueB)</i>	取得量測狀態放在 bStatus , 0 代表上次讀值後尚未更新量測值，1 則代表此為更新的量測值，並取得無濾鏡與紅綠藍光感測值，分別存在 ValueC 、 ValueR 、 ValueG 、 ValueB ，此數值為量測到的計數值， ValueR 、 ValueG 、 ValueB 回傳值都為 0~65535 間的整數
StartMeasure(void)	啟動偵測，執行後會根據設定的感測時間，執行顏色的量測，須先執行此命令，並等到量測結束，才能用取得感測值相關指令，得到最新的感測值，請注意執行量測時，會自動根據設定的 LED 強度，在量測時點亮 LED 光源
量測控制相關指令	
TurnOnLED(void)	點亮 LED 燈直到執行 TurnOffLED 指令為止
TurnOffLED(void)	關閉 LED 燈，但執行 StartMeasure 仍會依據設定亮度，在量測時自動點亮
SetLEDRGB(uint8_t Red, uint8_t Green, uint8_t Blue)	分別以 Red 、 Green 、 Blue ，設定 LED 三色光(紅，綠，藍)點亮時的強度， Red 、 Green 、 Blue 可以輸入 0~255 間的整數值
ScaleLED(uint8_t Scale)	將設定的 LED 三色光強度，乘上輸入的 Scale 值，以百分比為單位，再以乘積更改三色光的強度值，乘積最大最小值會自動調整，設定為介於 0~255 之間的整數值， Scale 可以輸入 0~200 間的整數值
LoadLED(void)	將 LED 的光強度值，更改回預設值
各項設定相關指令	
SetPeriod(uint8_t Period)	根據 Period 設定量測的時間 0: 12 ms 1: 100 ms 2: 400 ms 預設為 0 (12 ms)
	根據 Gain 設定量測值的增益量

SetGain(uint8_t Gain)	0: 1X 1: 4X 2: 16X 3: 64X 預設為 0 (1X)
SetPrescaler(uint8_t Prescaler)	根據 Prescaler 設定量測值的縮小量 0: 1 1: 1/2 2: 1/4 3: 1/8 4: 1/16 5: 1/32 6: 1/64 預設為 0 (1)

範例程式：

```
#include <ozone.h>

ColorRGB myC(3);

uint16_t g_wC, g_wR, g_wG, g_wB;      // 設定感測值儲存參數
uint8_t bStatus;                      // 設定狀態儲存參數

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    myC.LoadLED();
    myC.SetPeriod(0);                  // 設定量測時間
    myC.SetGain(0);                   // 設定量測倍率
    myC.SetPrescalar(0);
}




void loop()
{
    myC.StartMeasure();               // 開始量測顏色值
    do {
        bStatus = myC.GetCRGB(g_wC, g_wR, g_wG, g_wB);      // 讀取感測的顏色值
        delay(10);
    } while(bStatus != 1);
    Serial.print("C");
    Serial.println(g_wC);
    Serial.print("R");
    Serial.println(g_wR);
    Serial.print("G");
    Serial.println(g_wG);
}
```

```
Serial.println(g_wG);
Serial.print("B");
Serial.println(g_wB);
delay(200);
}
```

附錄

1. 已知問題:

2. 模組編號開關對應編號表:

	0		8		16		24
	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31